

Relazione di
monitoraggio
dell'applicazione della
Tecnologia
fotocatalitica Reair
presso
Hotel Glam

Piazza Duca d'Aosta, 4/6,
20124 Milano MI



Rapporto Tecnico 2024-GMP-032

Autore: Dr. Giovanni Pio Marino

Milano, 27 febbraio 2024

CERTIFICATO DI APPLICAZIONE DELLA TECNOLOGIA FOTOCATALITICA

Il sottoscritto dottor Marino Giovanni Pio, in qualità di Preposto per i Requisiti Tecnici di Sanificazione per la società REair srl con sede in via Montenapoleone n,10 – 20121 – Milano

DICHIARA

- che l'intervento di primo controllo è stato effettuato in data 26 febbraio 2024 nella Suite 1001 presso il Glam Hotel, sito in Piazza Duca d'Aosta, 4/6, 20124 Milano MI ;
- che l'intervento di igienizzazione è stato effettuato il giorno 08 novembre 2023 nella Suite 1001 presso il Glam Hotel, sito in Piazza Duca d'Aosta, 4/6, 20124 Milano MI.

che il committente è “**Glam Hotel** “ed è stato eseguito adottando il presente protocollo:

Monitoraggio

La fase di monitoraggio esposta nel presente documento segue i rilievi effettuati in data 8 novembre 2023 in seguito all'applicazione della soluzione fotocatalitica REair Original Plus per le superfici porose , e del Photoactive Plus per le superfici vetrose.

Il monitoraggio si compone delle seguenti fasi:

Rilevazione preliminare della carica batterica delle superfici murarie verticali tramite bioluminescenza con rilevatore Hygiena Ensure Touch Matricola n. 34574 e tamponi predosati Ultra Snap (Lotto n. 86023 della ditta Hygiena);

1. Rilevazione dopo 30 minuti dall'applicazione del prodotto sulle pareti;
2. Rilevazione dopo 110 giorni dalla data del primo intervento.

REair S.R.L.

Via Montenapoleone, 10 - 20121 Milano
IVA/C.F.: 10968000967 www.reair.it
Mail: info@reair.it - PEC: reairsrl@legalmail.it
tel.: +39 02/49530593 - fax: 02/20400688
Cap. Soc.: € 105.876 I.V.



RISULTATI E CONSIDERAZIONI

Il monitoraggio avviene adottando lo stesso metodo e strumentazione, negli stessi punti indagati in precedenza

Tabella 1: Risultati con il bioluminometro

AMBIENTE RILEVATO	RLU (Relative Light Unit) RILEVATO ANTE 8/11/23	RLU (Relative Light Unit) RILEVATO POST 8/11/23	RLU (Relative Light Unit) RILEVATO POST 26/02/24
PARETE ZONA LIVING	195	0	5
VETRO ESTERNO TERRAZZA	168	0	6
BAGNO	N/A	N/A	0

CONSIDERAZIONI FINALI:

I test effettuati tramite bioluminometro comprovano l'efficacia del trattamento, i valori rilevati, a distanza di circa quattro mesi dall'applicazione, sono rimasti pressoché invariati rispetto al primo monitoraggio e comunque decisamente inferiori rispetto ai riferimenti di partenza, fattore che comprova il perdurare dell'attività inibitrice della proliferazione batterica del prodotto applicato.

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA ALLA PRESENTE CERTIFICAZIONE CHE COSTITUISCE PARTE INTEGRANTE DELLA STESSA

- copia in formato digitale della documentazione fotografica dei rilievi effettuati;

Milano, 27 febbraio 2024

TIMBRO E FIRMA

Dottor Giovanni Pio Marino

REAIR S.r.l.
Via Montenapoleone,
20121 MILANO
Partita IVA 1096800967

REair S.R.L.

Via Montenapoleone, 10 - 20121 Milano
IVA/C.F.: 1096800967 www.reair.it
Mail: info@reair.it - PEC: reairsrl@legalmail.it
tel.: +39 02/49530593 - fax: 02/20400688
Cap. Soc.: € 105.876 I.V.




Report fotografico applicazione soluzione fotocatalitica

Intervento effettuato presso Glam Hotel

Parte integrante della relazione di monitoraggio rilasciata
da Reair il 27/02/2024






SANIFICAZIONE: FASE «A-C»

Rilevazione preliminare della carica microbica di superficie (ATP) tramite Bioluminometro e ripetizione post trattamento REair.

Rilievi post zona: Vetro terrazza esterna


Post : 6 RLU



Parte integrante della relazione di monitoraggio rilasciata da Reair il 27/02/2024

Rilievi post zona: Parete zona living


Post : 5 RLU



Parte integrante della relazione di monitoraggio rilasciata da Reair il 27/02/2024

Rilievi post zona: Bagno Suite

Post : 0 RLU



Parte integrante della relazione di monitoraggio rilasciata da Reair il 27/02/2024